

Преимущества

- своевременное оповещение об открытии окна либо двери;
- дальность подключения к сети до 40 метров;
- совместимость с устройствами на базе iOS и Android;
- поддержка протокола связи ZigBee;
- корпус из ударопрочного материала;
- крепление на монтажную ленту ЗМ или на дюбель;
- возможность отрегулировать уровень установки датчика;
- долгий срок службы без необходимости замены батарейки (до 2 лет);
- небольшие размеры и стильный дизайн.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Артикул	PECWS01
Стандарт связи	ZigBee HA 1.2 (IEEE 802.15.4)
Рабочая частота	2,4 ГГц
Радиус подключения	до 40 метров (на открытых участках)
Расстояние между датчиком и магнитом (срабатывание)	≥ 25±5 мм
Кнопка сброса	На боковой панели датчика
Автономная работа	Нет
Питание	Батарейка CR2032 (125 мА·ч, 3 В), 1 шт.
Уровень заряда батареи	Да (через мобильное приложение)
Рабочая температура	от 0°C до +45°C
Рабочая влажность	от 10% до 85% (без образования конденсата)
Температура хранения	от -10°C до +50°C
Влажность при хранении	от 10% до 95% (без образования конденсата)
Установка	Край дверного проема/оконной рамы (для установки внутри помещения)
Материал корпуса	ABS/PC (сплав поликарбоната и АБС-пластика)
Цвет	Белый
Размер (Д х Ш х В)	Размер датчика: 45 мм x 30 мм x 19 мм Размер магнита: 45 мм x 15 мм x 19 мм
Bec	24,2 г (с комплектующими: 32,4 г)
Гарантийный срок	24 месяца
Срок службы	24 месяца

Комплект поставки

- 1. Датчик открытия PECWS01 (1 комп.)
- 2. Батарейка (CR2032) (1 шт.)
- 3. Набор дюбелей с шурупами (1 комп.)
- 4. Штифт для сброса настроек (1 шт.)
- 5. Лента 3М (2 шт.)
- 6. Прокладка ЗМ для выравнивания уровня (1 шт.)
- 7. Краткое руководство пользователя (1 шт.)
- 8. Гарантийный талон (1 шт.)
- 9. Наклейка (1 шт.)




ПРИМЕЧАНИЕ. Возможна установка датчика на шуруп (идет в комплекте).

Датчик и магнит должны быть установлены соосно, и в закрытом положении двери или окна магнит должен располагаться на расстоянии не более 2 см от датчика.

Соответствие стандартам

CE III RoHS IP &

Процесс активации в мобильном приложении.



Как зажимать кнопку сброса при подключении датчика в приложении:

Если индикатор медленно мигает после первого включения датчика, то ждать подключения, иначе нажать и удерживать кнопку сброса до тех пор, пока световой индикатор не начнет мигать.



Световая индикация датчика

Описание работы	Индикация
Режим ожидания	Нет световой индикации/
	Нет звукового сигнала
Проверка работоспособности	
Сигнал тревоги	Нет световой индикации/
	Нет звукового сигнала
Запущен процесс подключения к ІоТ	Мигание красным
маршрутизатору	
Устройство успешно подключено к IoT	Перестает мигать светодиод
маршрутизатору	
Ошибка подключения к ІоТ	Нет световой индикации/
маршрутизатору	Нет звукового сигнала
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Museum
Устройство успешно отсоединено от IoT	Мигание красным каждую секунду /
маршрутизатора	Нет звукового сигнала
Низкий уровень заряда батареи	Нет световой индикации/
	Нет звукового сигнала
	Нет световой индикации/
Ошибка сети ZigBee	Нет звукового сигнала